

Cyclomaaiermes vliegt woning binnen



Een cyclomaaiermesje dat door een thermopaneruit een woning binnen vliegt. Dat gebeurde bij partsmanager Aize Wijnstra van Bos Mechanisatie B.V. uit Easterein.

Wijnstra is woonachtig in Akkrum. Zelf was hij

niet thuis op het moment dat er een mesje binnen kwam vliegen, maar zijn vrouw wel. Gelukkig raakte zij niet gewond. Een plaatselijke veehouder was, op een afstand van 300 meter van de woning van Wijnstra, aan het maaien. Hij raakte met de maaier een paar stenen in het gras. Hierbij raakte een mesje stuk en vloog onder de machine vandaan. Dit gebeurde met een geweldige snelheid. Het mesje is over twee woningblokken heen gevlogen, om vervolgens in de keuken van Wijnstra tot stilstand te komen. Het mag een wonder heten dat het mesje op zijn weg niemand heeft getroffen.

bron: COMmunicatie